

## Gear Ratio Chart

	9	10	11	12	13	14	15	16
62	6.89	6.20	5.64	5.17	4.77	4.43	4.13	3.88
63	7.00	6.30	5.73	5.25	4.85	4.50	4.20	3.94
64	7.11	6.40	5.82	5.33	4.92	4.57	4.27	4.00
65	7.22	6.50	5.91	5.42	5.00	4.64	4.33	4.06
66	7.33	6.60	6.00	5.50	5.08	4.71	4.40	4.13
67	7.44	6.70	6.09	5.58	5.15	4.79	4.47	4.19
68	7.56	6.80	6.18	5.67	5.23	4.86	4.53	4.25
69	7.67	6.90	6.27	5.75	5.31	4.93	4.60	4.31
70	7.78	7.00	6.36	5.83	5.38	5.00	4.67	4.38
71	7.89	7.10	6.45	5.92	5.46	5.07	4.73	4.44
72	8.00	7.20	6.55	6.00	5.54	5.14	4.80	4.50
73	8.11	7.30	6.64	6.08	5.62	5.21	4.87	4.56
74	8.22	7.40	6.73	6.17	5.69	5.29	4.93	4.63
75	8.33	7.50	6.82	6.25	5.77	5.36	5.00	4.69
76	8.44	7.60	6.91	6.33	5.85	5.43	5.07	4.75
77	8.56	7.70	7.00	6.42	5.92	5.50	5.13	4.81
78	8.67	7.80	7.09	6.50	6.00	5.57	5.20	4.88
79	8.78	7.90	7.18	6.58	6.08	5.64	5.27	4.94
80	8.89	8.00	7.27	6.67	6.15	5.71	5.33	5.00
81	9.00	8.10	7.36	6.75	6.23	5.79	5.40	5.06
82	9.11	8.20	7.45	6.83	6.31	5.86	5.47	5.13
83	9.22	8.30	7.55	6.92	6.38	5.93	5.53	5.19
84	9.33	8.40	7.64	7.00	6.46	6.00	5.60	5.25
85	9.44	8.50	7.73	7.08	6.54	6.07	5.67	5.31
86	9.56	8.60	7.82	7.17	6.62	6.14	5.73	5.38
87	9.67	8.70	7.91	7.25	6.69	6.21	5.80	5.44
88	9.78	8.80	8.00	7.33	6.77	6.29	5.87	5.50
89	9.89	8.90	8.09	7.42	6.85	6.36	5.93	5.56
90	10.00	9.00	8.18	7.50	6.92	6.43	6.00	5.63
91	10.11	9.10	8.27	7.58	7.00	6.50	6.07	5.69
92	10.22	9.20	8.36	7.67	7.08	6.57	6.13	5.75
93	10.33	9.30	8.45	7.75	7.15	6.64	6.20	5.81
94	10.44	9.40	8.55	7.83	7.23	6.71	6.27	5.88
95	10.56	9.50	8.64	7.92	7.31	6.79	6.33	5.94